



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	ESCUINTLA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



Foto1: Sutiucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 aula No. 06



Foto 2: Sustitucion de Puerta en la bodega de la cocina. Con chapa.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillaso, sujeciones, aplicacion de pintura) a 6 puertas servicios sanitarios de alumnos.



Foto 4: Sustitución de Chapa en puerta de la cocina.



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 6: Reparación de piso de cemento líquido en una parte de dirección .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CRPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	ESCUINTLA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



Foto7: Sustitucion Inodoro. Dirección



Foto 8: Instalación de 60 metros lineales de cerco tipo Razor perimetro afuera de la escuela.




Foto 9: Sustitución de interruptores y apagadores en la cocina.



Foto 10: Reparación de cableado electrico dirección y cocina .




Foto 11: Sustitucion de interruptores simples.



Foto 12: Intalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable electrico. Corredor de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la 


Firma y Sello  Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV COL. EL MANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2158-43	FECHA:	ESCUINTLA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto13: Sustrucion de estructura de metal de ventana. De la cocina



Foto 14: Instalacion de unidades luz 8incluye interruptor, ducto y cable electrico) corredor de la escuela




Foto 15: Mantenimiento a estufa rural . Cocina




Foto 16: Sustrucion de tomacorrientes dobles. Direccion



Foto 17: Sustrucion a tuberia PVC linea principal aguas negras.



Foto 18: Reparacion de piso de torta de concreto en la direccion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la O...

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público