



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a marcos de aluminio mill finish



Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

M.M.A.B

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Sustitución de lámparas




Foto 5: Sustitución interruptores dobles



Foto 6: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. M. A. G

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativa Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaveral I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Sustrición de piso cerámico



Foto 2: Reparación de cableado electrico



Foto 3: Repello en muro




Foto 4: colocacion de pestaña a la ventana por filtracion de agua



Foto 5: elaboracion de cunetas por filtracion de agua en los Modulos






Foto 6: elaboracion de cunetas por filtracion de agua en los Modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 22-04 zona 5 colonia Cañaverall I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2509-42	FECHA:	25/11/2024



Foto1:porton dañado por lluvia, sol colocacion de pestaña



Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

M.M.A.5

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

