

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARUA CEYLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2967-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: Fachada de la Escuela Oficial Rural Mixta



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc callbre 26'



Foto 3: Sustitución de estructura de metal, por metal



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc callbre 26




Foto 6: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc callbre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Mimelosa
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

