



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CEYLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2967-43	FECHA:	30/04/2024




FOTO 1: DESINSTALACIÓN DE LÁMINA EXISTENTE

FOTO 2: DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



FOTO 3: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA MODULO 1

FOTO 4: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO 1



FOTO 5: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUIN