

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO: ESCUINTLA	MUNICIPIO: ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: COMUNIDAD DON PANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-01-2988-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 15/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del proyecto de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento en módulo de cocina, incluye reparación de dos estufas de fuego mas chimenea. Finalizado al 100%



Foto 3: Mejoramiento en módulo de cocina, incluye reparación de muebles de cocina mas azulejo, colocación de puertas metalicas en gabinetes. Finalizado al 100%



Foto 4: Sustitución e instalación de piso ceramico antideslizante en el módulo de cocina, finalizado al 100%



Foto 5: Suministro e instalación de estructura de soporte madera por metal (incluye tornillos) en el módulo de cocina, finalizado al 100%.



Foto 6: Reparación de drenaje de pila en el modulo de servicios sanitarios, finalizada al 100%.

Sofia Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DON PANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2988-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/08/2024



Foto 7: Sustitución de inodoros quebrados y deteriorados en el módulo de baños, finalizada al 100%.



Foto 8: Mantenimiento y reparación de puertas 1.00 m x 2.18 m (Lijado, pintado y sustitución) finalizado al 100%.



Foto 9: Cambio e instalación de ventana de aluminio mill finish mas paleta en módulo de 4 aulas + salón de computo. Finalizado al 100%



Foto 10: Instalación de balcones para ventanas en módulo de 4 aulas + salón de computo, finalizado al 100%.



Foto 11: Sustitución e instalación de piso ceramico antideslizante en el módulo de aulas, finalizado al 100%.




Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila, en la firma del acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Sofía Morales
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

