

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla ✓	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce la Esperanza ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0011-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/12/2023 ✓



Foto1: Foto consultor, directora y OPF



Foto 2: Escuela



Foto 3: Baños sin sistema de drenaje



Foto 4: Baños



Foto 5: Mingitorio sin sistema de drenaje



Foto 6: Pileta para lavamanos

*Escuintla*

Firma y sello del



*Ligia Hernández*

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**Ligia Hernández**  
**EVALUADOR DE CAMPO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruce la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0011-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/12/2023



Foto7: Area de cocina actual.



Foto 8: Foto area que se utilizara para cocina



Foto 9: Porton de ingreso



Foto 10: Paredes de aulas en pasillo



Foto 11: Muro perimetral



Foto 12: Muro perimetral

Firma y sello del **CONSEJO EDUCATIVO** de la **OPF**




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**Ligia Hernández**  
**EVALUADOR DE CAMPO**

