

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION JORDANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Jordania salida al Jordan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 01/12/2023



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Foto de aula




Foto 3: Techo en aula



Foto 4: Foto de techo donde existe filtracion de agua



Foto 5: Techo en mal estado




Foto 6: Techo en mal estado

X *[Handwritten signature]*











Firma y sello del Presidente de la OPF


[Handwritten signature]

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOTIFICACION JORDANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Jordania salida al Jordan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0015-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 01/12/2023
 <p>Foto 7: Area de bodega actual</p>		 <p>Foto 8: Foto de techo sobre aula en mal estado</p>	
 <p>Foto 9: Aula</p>		 <p>Foto 10: Vista desde el segundo nivel a patio</p>	
 <p>Foto 11: Foto muro perimetral escuela</p>		 <p>Foto 12: Bodega</p>	

X   del Presidente de la OPF

 **Ligia Hernández**
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa