



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | Santa Lucia Cotzumalguapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Calzada 15 de Septiembre |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-0147-42 | FECHA: | 10/09/2024 |



Foto 1: Sustrucción de Piso



Foto 2: Sustrucción de techo




Foto 3: Sustrucción de Muro Perimetral.



Foto 4: Sustrucción de Muro Perimetral.





Foto 5: Sustrucción Sistema Electrico



Foto 6: Sustrucción de Ventana - balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODIP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-0147-42 | FECHA: | 25/10/2024 |



Foto1: sustitución de techo



Foto 2: sustitución de techo




Foto 3: sustitución de muro perimetral



Foto 4: construccion de muro perimetral



Foto 5: sustitucion de ventana balcon



Foto 6: sustitucion de ventana balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

