

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: ESCUINTLA	MUNICIPIO: SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA JABALÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-02-0164-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 17/03/2024



Foto1: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 2: Mejoramiento en el 1r. Modulo de servicios sanitarios. En este modulo se observarán multiples necesidades. (Niñas, Niños y docentes)



Foto 3: Una de las necesidades que se evaluarón en este modulo, es la cubierta, ya presenta deterioro en la lamina como tambien en su estructura portante de madera.



Foto 4: Se Evaluó la necesidad de los inodoros, ya que algunos de ellos presenta fallas en su funcionamiento como tambien se encuentran deteriorados.



Foto 5: Mejoramiento en el 2do. Modulo de servicios sanitarios. En este modulo se observarán multiples necesidades. (Niñas, Niños y docentes)





Foto 6: Presenta deteriorados en las puertas de los cubiculos de los servicios sanitarios, lo necesario es darle un debido mantenimiento, ya que aún presenta condiciones adecuadas.

Angelica maribel Joo

 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JABALÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0164-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/03/2024



Foto 7: Mejoramiento en el 3r. Modulo de servicios sanitarios. En este modulo se observarán multiples necesidades. (Niñas, Niños y docentes)



Foto 8: Una de las prioridades en este modulo, es la reparación del drenaje en los lavamanos, ya que por la cantidad de estudiantes que lo utilizan en horas de recreo el agua se rebalsa.



Foto 9: Mantenimiento y Reparación de ventanas y balcones .




Foto 10: Es importante la limpieza de la fosa séptica, ya que nunca se le ha dado su mantenimiento correspondiente.



Foto 11: Mejoramiento en el Modulo de Cocina. En este modulo se observarán multiples necesidades. (Niñas, Niños y docentes)



Foto 12: Se presentan necesidades como reparación y sustitución de azulejos, estufa rural de leña, en los muebles de cocina como tambien en el sistema electrico.



Angelica maribel dos santos
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa