

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE







DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SAN JUDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024
 <p>Foto 1: En el establecimiento Educativo</p>		 <p>Foto 2: En el establecimiento Educativo</p>	
 <p>Foto 3: Cambio de lámina y estructura de soporte</p>		 <p>Foto 4: Cambio de lámina y estructura de soporte</p>	
 <p>Foto 5: Cambio de lámina y estructura de soporte</p>		 <p>Foto 6: Cambio de lámina y estructura de soporte</p>	

Firma y sello del Presidente de la ORE



 **Julio Enrique Rodríguez Peña**
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024
			
Foto 7: Cambio de lámina y estructura de soporte		Foto 8: Cambio de lámina y estructura de soporte	
			
Foto 9: Cambio de lámina y estructura de soporte		Foto 10: Cambio de lámina y estructura de soporte	
			
Foto 11: Cambio de lámina y estructura de soporte		Foto 12: Cambio de lámina y estructura de soporte	

Firma y sello del  

 **Julio Enrique Rodríguez Peña**
Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero
Colegado 5,694