



| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla / | MUNICIPIO: | Santa Lucia Cotzumalguapa / |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM / | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Bethania / |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-0214-43 / | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 12/01/2023 / |
|  | |  | |
| Foto1: Foto consultor, director y OPF | | Foto 2: Escuela EORM, Aldea Bethania | |
|  | |  | |
| Foto 3: Aulas | | Foto 4: Modulo de baños | |
|  | |  | |
| Foto 5: Pila en mal estado | | Foto 6: Perimetro de malla en mal estado | |

[Handwritten signature]




Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]


Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla ✓ | MUNICIPIO: | Santa Lucia Cotzumalguapa ✓ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ✓ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Bethania ✓ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-0214-43 ✓ | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 12/01/2023 ✓ |
|  | |  | |
| Foto 7: Techo pasillo | | Foto 8: Porton de ingreso | |
|  | |  | |
| Foto 9: Patio de atrás escuela | | Foto 10: Area de cocina | |
|  | |  | |
| Foto 11: Area de ingreso de escuela | | Foto 12: Modulo de baños | |



 Firma y sello del Presidente de la OPF



Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa