

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSE MILLA Y VIDAURRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0767-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/04/2024



Foto1: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita tecnica, para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 2: Estado de los inodoros en los servicios sanitarios que muestran gran deterioro.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios (Incluye reparación, cambio de tubería, artefactos, azulejo y muros divisores.



Foto 4: Cambio e instalación de pila de plastico por pileta fundida



Foto 5: Cambio e instalación de sistema electrico (fuerza e iluminación) incluye ducto, cajas octogonales, abrazaderas, cables, interruptores, plafoneras, focos ahorradores de alta potencia y tomacorrientes.






Foto 6: Mejoramiento de cocina incluye remozamiento de muebles de cocina, azulejo, estufa de leña rural mas chimenea.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSE MILLA Y VIDAURRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0767-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/04/2024




Foto7: Inspección de prioridades durante la visita al establecimiento.



Foto 8: Se detecta la necesidad de reparación y mantenimiento de puerta principal y de gabinete en el módulo de cocina.



Foto 9: Cambio e instalación de estructura de soporte y lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en el módulo de cocina.



Foto 10: Cambio e instalación de estructura de soporte metal por metal mas lamina troquelada aluzinc calibre 26. Lado exterior frontal del salon de clases donde se intervendrá.



Foto 11: Es necesario el cambio e instalación de estructura de soporte metal por metal.



Foto 12: Cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos).

Eusebia Petrona RB
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa