

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN -PAIN- | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-1842-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 1/04/2024 |



Foto1: Centro de Educació Integral PAIN .



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos y azulejo.



Foto 4: Módulo de servicios sanitarios del Centro de Educación Integral.



Foto 5: Mejoramiento modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijos, y azulejo.



Foto 6: Es necesaria la sustitución de puerta , incluye pintura y chapa.

| | |
|--|--|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa |
|--|--|

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | ESCUINTLA | MUNICIPIO: | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN -PAIN- | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-1842-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 1/04/2024 |




Foto 7: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.



Foto 8: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el aula 1.



Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el aula 2.



Foto 10: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el aula 3 y 4.



Foto 11: Se detecta la necesidad del cambio e instalación de muro de división aula-cocina



Foto 12: Proceso de registro de necesidades prioritarias durante la evaluación de campo.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

