

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a AVENIDA SUR ZONA 0. CALLEJON REYES, CANTÓN EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2924-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto1: Escuela Oficial Rural Mixta, cantón El Bosque.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.




Foto 3: Al fondo se aprecia el 2do. Modulo de servicios sanitarios, donde se realizarán múltiples mejoras, para mejorar la seguridad y comodidad de los niños.



Foto 4: Se evaluó la necesidad de reparación y mantenimiento en las puertas de los servicios 2do. modulo servicios sanitarios.




Foto 5: Mejoramiento del módulo de servicios sanitarios con el cambio e instalacion de artefactos sanitarios



Foto 6: Cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 incluyendo pernos.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a AVENIDA SUR ZONA 0. CALLEJÓN REYES, CANTÓN EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2924-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024
			
<p>Foto 7: Mejoramiento de cocina (modulo 2.10 m x 3.10 m) incluye remozamiento de muebles de cocina y Azulejo</p>		<p>Foto 8: Una de las prioridades en este modulo, es el mantenimiento de la puerta principal.</p>	
			
<p>Foto 9: Cambio e intalacion de puerta tipo reja para cocina.</p>		<p>Foto 10: En la cocina es necesario el cambio e intalacion de la ventana metálica para despacho.</p>	
			
<p>Foto 11: Mejoramiento del establecimiento por medio de pintura en muros exteriores e interiores 2 manos</p>		<p>Foto 12: Se presenta la necesidad del cambio e instalación de bomba 1HP y conexión de tubería.</p>	

  <p>Firma y sello del representante de la OPF</p>	  <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
--	---