REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL	05-03-0004-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1. Remozamiento y mejora de cocina, cubierta de lamina, soporte de estructura de metal, paredes, piso, puertas, ventanas, balcones, azulejo y pintura.



Foto 2. Sustitución de Costanera de soporte de metal en modulo 1 de aulas.



Foto 3. Sustitucion de accesorios de tanque de inodoro, contrallave, manguera de abasto.



Foto 4. Sustitución de Llaves de chorro y reparacion de drenaje de lavamos colectivo.



Foto 5. Mantenimiento de estructura de puertas de metal de aulas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura.



Foto 6. Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ellelyyanet Mej cabec CONSED E PADRES DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello pirector Centro Educativo Público