

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0004-43	FECHA:	25/06/2024



Foto1: Levantado de paredes de cocina



Foto 2: Aplicación de Pintura anticorrosiva para sustitucion de costanera de soporte de metal.



Foto 3: Cambio de accesorios a tanques de sanitarios.



Foto 4: Reparando el tubo del drenaje y llaves de chorro del lavamanos colectivo.



Foto 5: Lijado, limpieza y cambio de marco de tubos cuadrado a puertas de metal de aulas.



Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ellymarath Mejia Boch</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F. (CONSEJO DE PADRES DE FAMILIAS)</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público (ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACIÓN LAS FLORES LA DEMOCRACIA)</p>
---	---