

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0004-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1. Remozamiento de Cocina



Foto 2. Sustitución de Costaneras en aulas




Foto 3. Sustitución de accesorios de tanque de inodoro, contrallave, manguera de abasto.



Foto 4. Sustitución de Llaves de chorro y reparación de drenaje de lavamos colectivo.




Foto 5. Mantenimiento de estructura de puertas de metal de aulas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura.



Foto 6. Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ellelynjaneth Mejía B
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

