



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0005-43	FECHA:	2/10/2024



Foto.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada , soporte de metal e instalación de piso de torta en área recreativa y escenario.



Foto. 2 15.1 Reparación de Muro Perimetral de block .



Foto 3. 15.1 Reparación de Muro Perimetral de block.



Foto 4. Fabricación de sustitución de portón de metal.



Foto 5. Reparación de muro perimetral de block




Foto 6. Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público