

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0005-43	FECHA:	6/12/2024




Foto 1: Cambio de lamina y estructura de soporte de metal. Sustitucion de torta de piso



Foto 2: Reparacion de muro perimetral de block y aplicacion de pintura.



Foto 3: Reparacion de Muro Perimetral de Block y aplicacion de pintura



Foto 4: Sustitucion de porton de metal



Foto 5: Reparacion de Muro Perimetral de block y aplicacion de pintura




Foto 6: Reparacion de muro Perimetral de block y aplicacion de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
--	--	---	--