

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pilar del Centro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pilar del Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0031-43	FECHA:	16 de febrero de 2024



Foto 1: colocacion de techo lado izquierdo



Foto 2: Colocación de piso



Foto 3: colocacion de techo lado derecho



Foto 4: colocacion de costanera entrada al salon



Foto 5: susticion de piso entrada de salon por corriente de lluvia



Foto 6: clocacion de costanera adentro del salon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

