



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PILAR DEL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0031-43	FECHA:	25/06/2024



Foto 1: TEJADO DE LÁMINAS A LA COCINA.



Foto 2: TORTA DE PISO A LA COCINA.



Foto 3: TORTA DE PISO A LOS SALONES LADO IZQUIERDO.



Foto 4: REALIZACIÓN DE CUNETAS DE TORTA DE PISO LADO IZQUIERDO Y DERECHA.



Foto 5: TEJADO DE LÁMINAS AL SALÓN DE CLASES.




Foto 6: TORTA DE PISO AL SALÓN DE CLASES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

