



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PILAR DEL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0031-43	FECHA:	25/06/2024



Foto 1: FINALIZACIÓN DE TECHADO DE LÁMINAS A LA COCINA.



Foto 2: FINALIZACIÓN DE PISO DE TORTA A LOS TRES SALONES LADO IZQUIERDO.



Foto 3: FINALIZACIÓN DE BANQUETAS A LADO IZQUIERDO Y DERECHA.



Foto 4: FINALIZACIÓN DE TECHADO DE LÁMINAS AL SALÓN DE CLASES.




Foto 5: FINALIZACIÓN DE PUERTAS A LA COCINA.



Foto 6: FINALIZACIÓN DE TORTA DE PISO AL SALÓN DE CLASES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Handwritten signature and date: 25/06/2024