

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA Y 1RA. CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0236-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: PINTURA DE MUROS EXTERIORES.



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS DE VIDRIO POR MURO DE BLOCK EN MÓDULO DE AULA.



Foto 3: IMPERMEABILIZACION DE LOSA.



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE VIDRIO POR MURO DE BLOCK EN MÓDULO DE AULA.




Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS DE VIDRIO POR MURO DE BLOCK EN MÓDULO DE AULA.



Foto 6: SUSTITUCION DE VENTANAS DE VIDRIO POR MURO DE BLOCK EN MÓDULO DE AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

