

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Cun Cun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0239-43	FECHA:	9/12/2024



Foto1: Mantenimiento a Puertas de Metal



Foto 2: Sustitución de Piso Cerámico en Aulas.



Foto 3: Sustitución de Piso Cerámico en Aulas.



Foto 4: Aplicación de Pintura en muros de concreto de aulas.



Foto 5: Reparacion de Sistema Eléctrico en General-




Foto 6: Sustitución de Focos y plafoneras en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


<p><i>Irene Cono</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Cun Cun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0239-43	FECHA:	9/12/2024




7. sustitucion de interruptores



8. Sustitucion de tomacorrientes



9. sustitucion de tableros y flipones



10. sustitucion de tableros y flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

