



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita®REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0241-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26 en modulo de cocina




Foto 2: Sustitución de soporte de metal por metal en modulo de cocina



Foto 3: Sustitución de Torta de piso de concreto del modulo de cocina



Foto 4: Instalacion de Piso Ceramico en Modulo de Cocina




Foto 5: Aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores de cocina y salones de clases.



Foto 6: Reparacion y mantenimiento del sistema electrico en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0241-43	FECHA:	10/12/2024




Foto 7: Sustitución de Estufa Rural



Foto 8: Instalación de Chimenea de metal.



Foto 9: Instalación de Azulejo en Estufa Rural



Foto 10: Instalación de Azulejo en muebles de concreto en cocina



Foto 11: Aplicación de Repello en paredes de cocina



Foto 12: Aplicación de Repello en paredes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

