



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	FSCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0243-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Pared en mal estado necesitan repello y pintura.




Foto 2: Cansietas en mal estado es necesario de cambiaria con su tubería.




Foto 3: Chimenea en mal estafo necesita cambio y pintura.



Foto 4: Fosa en mal estado necesita su respectivo mantenimiento.



Foto 5: Reparación de servicios sanitarios.



Foto 6: Reparación de tubería de tanque y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
ESTABLECIMIENTO:	05-03-0243-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: Reparación y mantenimiento de mingitorio porque se encuentra tapado



Foto 8: Sustitución de lámina de escenario porque se encuentra encuenstra dañada.




Foto 9: Cambio de tubo que se encuentra dañado y su respectivo cableado eléctrico.




Foto 10: Reparación de caja electrica en mal estado y cableado electrico de dicha aula.




Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 12: Mantenimiento de portón de metal del Establecimiento.

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0243-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 13: Reparación de piso de torta de concreto, que está en mal estado.




Foto 14: Sustitución de puerta del aula, que se encuentra en mal estado.




Foto 15: Sustitución de chapa que se encuentra en mal estado de la puertas de la cocina






Foto 16: Mantenimiento de balcones de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para utilizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

