

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0243-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Pared terminada con su repello y pintura.



Foto 2: Canaletas en mal estado es necesario de cambiarla con su tubería.




Foto 3: Chimenea en mal estafo necesita cambio y pintura.




Foto 4: Fosa en mal estado necesita su respectivo mantenimiento.



Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios reparados



Foto 6: Tubería de tanque y baños reparadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
ESTABLECIMIENTO:	05-03-0243-43	FECHA:	10/12/2024




**Foto 7:** Reparación y mantenimiento de mingitorio porque se encuentra tapado




**Foto 8:** Sustitución de lámina de escenario porque se encuentra dañada.




**Foto 9:** Cambio de tubo que se encuentra dañado y su respectivo cableado eléctrico.



**Foto 10:** Reparación de caja eléctrica en mal estado y cableado eléctrico de dicha aula.



**Foto 11:** Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



**Foto 12:** Mantenimiento de portón de metal del Establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0243-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 13: Repello de paredes y pintura que se encuentran en mal estado en área del establecimiento.



Foto 14: Reparación de piso de torta de concreto, que está en mal estado.





Foto 15: Sustitución de puerta del aula, que se encuentra en mal estado.



Foto 16: Sustitución de chapa que se encuentra en mal estado de las puertas de la cocina.



Foto 17: Mantenimiento de balcones de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
