

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 326	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 CALLE FINAL PARCELA 20 PARCELAMIENTO VELASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-2883-45	FECHA:	18/03/2024



Foto 1. Remozamiento de Cocina, Cubierta de lamina, estructura de soporte de metal, paredes, pintura, puerta, ventanas y balcones.



Foto 2. Remozamiento de Bodega de Cocina, cubierta de lamina, estructura de soporte de metal, paredes, pintura de muros y puerta.



Foto 3. Remozamiento de Puerta de Aula No. 12



Foto 4. Remozamiento de Puerta de Aula No. 13




Foto No. 5 Remozamiento de accesorios de tanque de inodoro.



Foto Remozamiento de Balcon en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

