



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-EGE-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARGELAMIENTO VELASQUITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-03-2883-45	FECHA	25/06/2024



Foto1: Remozamiento de cocina , cubierta de lamina , estructura de soporte de metal , paredes ,pintura,puerta,ventanas y balcones.



Foto 2: Remozamiento de Bodega de cocina , cubierta de lamina , estructura de soporte de metal ,paredes, pintura de muros y puerta .



foto 3: Remozamiento de puerta de Aula No.12 solo pintada




Foto 4: Remozamiento de puerta de Aula No.13 solo pintada




Foto 5: Remozamiento de Balcon en aulas.



Foto 6: Remozamiento de Balcon en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y referir al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de la OPE

 NUFED No. 326

Firma y Sello Director Centro Educativo

 DIRECCION