



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 32	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	parcelamiento velasquitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-2883-45	FECHA:	5/07/2024



Foto1: Remozamiento de Balcon en ventanas de la cocina y cuerda de lamina , puerta de metal, pintura en exteriores e interiores .



Foto 2: Remozamiento mantenimiento de piso ceramico ,reparcion de piso de concreto .



Foto 3: Remozamiento se realizo 2 chimenea de la cocina



Foto 4: Remozamiento reparacion de electecidad del uso de la cocina .




Foto 5: remozamiento de chorros de agua del uso de la cocina.



Foto 6: Remozamiento mantenimiento de bodiga de la cocina .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED No. 32	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	parcelamiento velasquitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-2883-45	FECHA:	5/07/2024



Foto1: Remozamiento extra se realizo una mesa y con sus bancas, secancelo los albañiles que realizaron del techado





Foto 2: Remozamiento extra se limpio del pozo de la cocina que sera de utilidad, y se cancelo la limpieza del pozo los albañiles



Foto 3: Remozamiento se realizo un corredor en frente de la cocina de remozamiento extra que sobro dinero, secancelo los albañiles que realizaron del techado



Foto 4: Remozamiento extra se realizo un poyeton y se cancelo mano de obra .



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

