

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PROMESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-3079-43	FECHA:	7/11/2024




FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En el area de cocina.



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. En el area de cocina.



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetiones, aplicación de pintura). En dos puertas de los salones de clases.



FOTO 4: Pintura en muros de interiores y exteriores.



FOTO 5: Sustitución de piso de torta de concreto. En el area del corredor




FOTO 6: Sustitución de piso de granito en el area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LA PROMESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-3079-43	FECHA:	13/12/2024



FOTO 7: Mantenimiento a portones de metal.




FOTO 8: Sustitucion de Azulejo, en el area de cocina




FOTO 9: Sustitución de tubería línea principal




Foto 10: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO, POR PISO DE GRANITO EN CUATRO SALONES DE CLASES



Foto 11: SUSTITUCION DE TRES LAMINAS EN LA DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

