



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0003-42	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: 1.1 sustitución de lamina troquelada aluxinc calibre 16 1.3 sustitución de elementos de fijación 2.1 sustitución a estructura de soporte de metal



Foto 2: 4.1 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones) 4.2 sustitución de chapa



Foto 3: 4.3 sustitución de puertas




Foto 4: 6.5 sustitución de piso de concreto 6.8 sustitución de piso ceramico



Foto 5: 9.1 pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: REPARACIÓN DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0003-42	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: 20.2 Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: 21.1 Repello en muro 21.2 cernido en muro 21.4 sellado de grietas y fisuras en muros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

