



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0007-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1: 1 Cubierta de lámina



FOTO 2: Piso



FOTO 3: 9. Pinturas en muros exteriores e interiores



FOTO 4: 15. Muros perimetrales



FOTO 5: 16. Losa de patio



FOTO 6: 18. Reparación y mantenimiento de cisternas/depositos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0007-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 7: 21. Reparación de repello y cernido de paredes (cuando aplique)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público