

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE LOS CIMIENTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0011-43	FECHA:	24 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: 1.1 material de ventana-balcon.



Foto 2: 2.3 instalacion de ventanas- balcon.



Foto 3: 2.3 instalacion de ventana-balcon+ PVC



Foto 4: 2.3 ventana-balcon+PVC y vidrio



Foto 5: 2.3 materal de estructura de metal.





Foto 6: lamina troquelada maxalum calibre 28. para el techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p>ESCUELA O.R.M. Aldea San Vicente de los Cimientos Siquinalá, Escuintla</p> <p>JUAN PASTOR OXLAJ</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>ADA MARISELA ALVAREZ ESTRADA</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--