

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE DE LOS CIMIENTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0011-43	FECHA:	9 de diciembre 2024



Foto1: 1.1 finalizacion ventana-balcon+pvc de lado izquierdo.



Foto 2: 2.3 finalizacion de ventanas- balcon+pvc lado derecho.



Foto 3: 2.3 finalizacion de ventana-balcon+pvc.



Foto 4: 2.3 finalizacion de ventana-balcon+pvc



Foto 5: 2.3 finalizacion de techado.



Foto 6: finalizacion de estructura de metal y techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA O.R.M.
Aldea San Vicente de los Cimientos
Siquinalá, Escuintla

Juan Pastor Oxla
JUAN PASTOR OXLAJ
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ada Marisela Alvarez Estrada
ADA MARISELA ALVAREZ ESTRADA
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública