



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0040-45	FECHA:	31/10/2024



Foto1: COCINA



Foto 2: INTERIOR DE COCINA



Foto 3: TECHADO AREA DE COMEDOR



Foto 4: PAVIMENTACION AREA DE COMEDOR



Foto 5: POLLETON DE LEÑA





Foto 6: AMPLIACIÓN DE DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Institución




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

