


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAPULÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0252-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2024



12.1 Mantenimiento de porton




2.1 Mantenimeinto de soporte de esstructira de metal



16.1 Reparación de plancha de concreto de patio



9.1 Pintura de muros exteriores e interiores





16.1 Reparación de plancha de concreto de patio



20.6 Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

