



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0628-43	FECHA:	12/07/2024




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA 1.1. Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO 2.1. Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO 2.2. Sustitucion de estructura de madera por metal.



Foto 4: IMPERMEALIZACION DE LOSA 3.1. Pintar todas las aulas.



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1. Mantenimiento a portones de metal.




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ericka Yanira chum Ventura*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0628-43	FECHA:	12/07/2024




Foto 7: VENTANAS 5.7 Mantenimiento a balcones de metal




Foto 8: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRERIA 19.2. Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventana




Foto 9: REPACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS /DEPOSITOS DE AGUA 18.2. Sustitucion de depositos de agua 1,100 litros



Foto 10: PERAPACION DE SISTEMA ELECTRICO 17.4. Sustitucion de focos ahorradores. 17.8. Sustitucion de tomacorrientes. 17.9. Sustitucion de flipones. 17.11. Reparación de cableado electrico.



Foto 11: ESTRUCTURA DE TECHO 2.3. Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.




Foto 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Erica Yanira Chum Ventura*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público