

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nispero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0629-43	FECHA:	19/03/2024



Foto1: El techado se encuentra en mal estado, con picaduras y láminas levantadas por el aire que azota en la comunidad.



Foto 2: Reparación de puertas y marcos de 8 salones de clase



Foto 3: Reparación de balcones y colocación de barandal para el reguardo de los estudiantes.



Foto 4: Reparación de polletones, chimenea y cambio de pilas



Foto 5: Reparación de paredes y columnas.



Foto 6: Reparación de piso en una aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sherry Mayte H.S.
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

