

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 82.3 CARRETERA A SIQUINALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-1899-42	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto1: finalización de sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote, sustitucion de elementos de fijacion, mantenimiento de estructura de soporte de metal de 8 salones y sustitucion de estructura de metal



Foto 2: finalización reparación de muro de block, repello y cernido de pared



Foto 3: finalización de remozamiento en mantenimiento a estructura de 12 puertas y sustitución de 5 chapas



Foto 4: finalización de sustitución de estufa rural completa, con chimenea y plancha de metal, y reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 5: finalización de mantenimiento de estructura de metal de ventanas de 2 salones y dirección



Foto 6: finalización de cambio de piso a cocina y direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

