



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2047-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico en la cocina



Foto 2: Pintura en muros interiores



Foto 3: Sustrucción de baranda de metal; debido a que están en mal estado y resbalosos y cuando llueve los estudiantes se resbalan y ocasionado accidentes.



Foto 4: Sustrucción de azulejo en la cocina



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones en hierro en ventana en los salones del segundo nivel



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en tres baños del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2047-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 7: Fabricación e instalación de puertas de rejas en baños de varones




Foto 8: Sustitución de estufa rural (completo) incluye chimenea y plancha de metal; debido a que la actual está en mal estado y ocasiona problemas a la hora de preparar los alimentos de los niños







Foto 9: Instalación de azulejo en estufa rural



Empty caption box



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural	 DIRECCIÓN
---	--	---	--