



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G. U. P. I. D.

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2300-42	FECHA:	22/07/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto3: PUERTAS DE METAL. 4.4 Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto4: SUSTITUCIÓN DE PISO. 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS 10.3 Sustitución inodoro

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santayana M. U.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Eduardo A.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2300-42	FECHA:	22/07/2024



Foto1: MANTENIMIENTO A PORTONES. 12.1 Mantenimiento a portones de metal



Foto2: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. Red de drenaje 14.1 Mantenimiento a reposaderas




Foto3: MUROS PERIMETRALES. 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto4: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRERÍA. 19.1 Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal




Foto5: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ALBAÑILERÍA. 19.20 Instalación de pila



Foto6: REPARACIÓN DE COCINA. 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santayazmin M. M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2300-42	FECHA:	22/07/2024



Foto1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES 21.1 Reéllo en muro 21.2 Cernido en muro




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Saritayazmin M. M.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

