

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024




Foto1: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: VALUADOR, DIRECTORA Y OPF




Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA MÁS AZULEJO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL MÁS ACCESORIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO



Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Cot. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024
 <p>Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO MÁS AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS</p>		 <p>Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO MÁS AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS</p>	
 <p>Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA MÁS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METALICA, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES</p>		 <p>Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA MÁS AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN MESA DE TRABAJO</p>	
 <p>Foto 11: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO</p>		 <p>Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA MÁS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METALICA, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES</p>	



Firma y sello del Representante de la OPE





Fernando David de León Maurique
ARQUITECTO
Número de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Col. No. 7,272