



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SIOJUNALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO DE DESARROLLO NUFED No. 322	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-04-2935-45	FECHA	10/09/2024




Foto 1: AREA DE LA COCINA sustitucion de estufa rural, sustitucion de chimena de concreto, azulejo en esufa rural, sustitucion de azulejo en muebles de cocina)




Foto 2: AREA DE LOS SANITARIOS A REMOZAR puertas CON CAMBIO DE PARTES DANADAS PUERTAS INTERNA DE LOS SANITARIOS




Foto 3: AREA FRONTAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO A REMOZAR, PINTURA EN AREA PERIMETRAL Y PORTON Y MALLA PERIMETRAL.



Foto 4: CORREDOR A REMOZAR: PUERTAS Y BALCONES, PINTURA Y CAMBIO DE CHAPAS EN DOS DE ELLAS, CAMBIO DELUCES LED EN EL AREA DE CORREDOR Y PINTURA EN LAS PAREDES DEL MISMO




Foto 5: ROMOZAR PUERTA :CON CAMBIO DE CHAPA ESTA PUERTAS ESEXTERIORES SON DEL AREA DE SANITARIOS SE NORITAS Y VARONSE DE PUERTAS PRINCIPALES.





Foto 6: ROMOZAR ZANITARIOS CAMBIO DE ACCESORIOS COMO TAPADERAS Y OTROS ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**






PRA-FOR-123  
 Versión 1



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: ANTERIOR  **PROVIO**  **DURANTE**  **POSTERIOR**

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO DE DESARROLLO NUFED No. 322	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-04-2935-45	FECHA	10/09/2024



REPARACION MURO PERIMETRAL DE BLOCK



 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--