

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo familiar Educativo de Desarrollo NUFED No.322	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2935-45	FECHA:	26/12/2024



Foto 1: FINALIZACION DE LA COCINA REMOZADA 100%




Foto 2: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR FINALIZADA 100% CON SUS CAMBIOS DE LUCES LED



Foto 3: PUERTAS Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR SANITARIOS TOTALMENTE REMOZADO Y FINALIZADO



Foto 4 : PINTURA EXTERIOR DE SANITARIOS 100% FINALIZADO



Foto 5: INSTALACION DE PISO CERAMICO POR AULA TRABAJOS Y ALUMBRADO LUZ LED 100% FINALIZADO.





Foto 6: MESAS PARA EL COMEDOR YA FINALIZADO, ESTA AREA SE RESTAURO EN 100% DANDO LE OTRO ASPECTO DE MAYOR AMPLITUD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo familiar Educativo de Desarrollo NUFED No.322	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA LUCERNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2935-45	FECHA:	26/12/2024





FOTO 7: FINALIZACION DEL TECHADO DEL PEQUEÑO COMEDOR PARA LOS ALUMNOS. 100%



FOTO 8: FINALIZACION DE LA COLOCACION DEL TINACO EN SU RESPECTIVO LUGAR 100% LADO LATERA DEL ESTABLECIMIENTO




Foto



Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

