



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserío Los Lirios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVE. LOTE #6 CALLE CENTRAL CASERÍO LOS LIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	505000442	FECHA:	22/03/2024



Foto:1 porton mal estado



Foto: pintura exterior deteriorada



Foto 3: Toda la lamina esta oxidada y por fuera



Foto 4 : y picada por dentro las aulas se gotean al llover



Foto 5: Mantenimiento soporte y estructura metal





Foto 6: En ese espacio se colocara los hiñodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público