



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 avenida lote 6 calle principal caserío Los Lirios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0004-42	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: reparación de Porton principal



Foto 2: Mejoramiento de canales



Foto 3: cambio de lamina



Foto 4: canales



Foto 5: baños



Foto 6: baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público