



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lotificación el Oasis	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 6 lote 18 A, Lotificación El Oasis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0012-43	FECHA:	11/10/2024




Foto 1: Sustrucción de Pila




Foto 2: Sustrucción de cubierta de lámina




Foto 3: Sustrucción de piso por piso cerámico




Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana




Foto 5: Sustrucción de estufa rural




Foto 6: Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Marta Lopez
Firma y sello del Presidente de la O.P. MASAGUA ESCUINTLA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público