

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M DR. MARIANO GÁLVEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0281-43	FECHA:	24/06/2024



Foto1: Fachada del Establecimiento




Foto 2: Sustitución de lamina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de lamina por lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de lamina por lámina troquelada



Foto 5: Sustitucion de puertas



Foto 6: Sustitucion de Azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARINA SANTOS NAVAS <i>Marina Santos Navas</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		OTILIA GUZMÁN DE NÁJERA <i>Otilia Guzmán de Nájera</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M DR. MARIANO GÁLVEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0281-43	FECHA:	24/06/2024



Foto1: Sustitucion de Azulejos



Foto 2: Sustitución de piso ceramico



Foto 3: Sustitución de piso cerámico




Foto 4: Reparación de cableado electrico




Foto 5: Sustitucion de Sanitarios



Foto 6: Sustitucion deSanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARINA SANTOS NAVAS *Marina Santos Navas*
Firma y sello del Presidente de la OPF



OTILIA GUZMÁN DE NÁJERA *Otilia Guzmán de Nájera*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

