

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MALAGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0286-43	FECHA:	16/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas. Si se agregan, indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE


[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MALAGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0286-43	FECHA:	16/12/2024



Foto7: 17.4 Sustitución de focos ahorradores (se sustituirán en cuatro salones, dos corredores y la dirección)



Foto 8: 17.6 Sustitución de interruptores simples



Foto 9: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 10: 21.1 Repello en muro (paredes de cocina)




Foto 11: 20.8 Reparación de azulejo en mueble de cocina




Foto 12: 21.1 Repello de muro (toda la cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público